

Afdrukdatum 9-4-2019
Ons ordernummer 519153
Klantnummer 2311VM7
Uw referentie
Product Actieve speaker(s)
Merk en type Mackie HD1521
Serienummer 02587484
Koopdatum 1-1-0001

Yung Lie

Doelengracht 7
2311VM Leiden

- Vermelde bedragen in deze prijsopgave zijn 7 dagen geldig.
- Wanneer er na akkoord van de prijsopgave andere/onvoorziene defecten naar voren komen of onverwachte prijsfluctuaties van onderdelen plaatsvinden behouden wij ons het recht om een nieuwe prijsopgave te maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden welke terug te vinden zijn op www.kebe.nl/voorwaarden.

Klachtomschrijving:

Bij frequentie rond 800 Hz is resoneert de speaker. Een doordringend, scheurend geluid. Vooral goed hoorbaar bij stemmen en dat valt op als we de Hopelijk kunnen jullie vinden wat er aan de hand is. Scheidingsfilter?
Alvast bedankt

Te verrichten werkzaamheden:

Voeding dient hersteld te worden.

Prijsopgave:

Totaal (ex BTW)	€ 311,54
BTW	€ 65,42 +
Totaal (incl BTW)	€ 376,96
Aanbetaald	€ 0,00 -
Totaal nog te voldoen voor reparatie	€ 376,96

Transportkosten (excl BTW)	€ 39,00
Transportkosten (incl BTW)	€ 47,19
Onderzoekskosten normaal (excl BTW)	€ 35,00*
Onderzoekskosten normaal (incl BTW)	€ 42,35*

* Voor het maken van een prijsopgave bij water/vochtschade of blikseminslag hanteren wij een vergoeding van € 65,00 ex BTW (€ 78,65 incl. BTW).

* Voor het maken van een prijsopgave voor mengtafels hanteren wij een vergoeding van € 75,00 ex BTW (€ 90,75 incl BTW).

Kies een van de volgende opties:

- Akkoord met prijsopgave
- Niet akkoord - svp apparaat retour.
Ik betaal onderzoekskosten en (indien van toepassing) transportkosten
- Niet akkoord - Ik doe afstand van het apparaat en betaal onderzoekskosten

Gaarne na ondertekening retour naar onderstaand adres. Reageren per mail met uw keuze volstaat ook.

Datum:**Naam in blokletters:****Handtekening:**